

การสร้างแหวนปลอมมีดจากโลหะเงิน

1. เตรียมแผ่นโลหะเงินตามความกว้างของหน้าแหวนที่ต้องการ และตัดด้วยกรรไกรตัดโลหะหรือเลื่อยฉลุ



2. พิจารณาความยาวของแผ่นเงิน โดยเมื่อตัดแผ่นเงินให้โค้งแล้ว วงนี้ที่ได้ควรเล็กกว่าขนาดของนิ้วจริงที่ต้องการพอสมควร



3. ตัดแผ่นโลหะให้เป็นวงโค้งโดยใช้กระบอกเหล็กเป็นแม่แบบและใช้ค้อนตอกให้เรียบเนียนเสมอกัน ทั้งวง ควรตัดให้วงแหวนมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริงที่ต้องการ และที่ปลายโลหะทั้งสองด้านควรตัดให้ชนหรือชิดกัน



4. เชื่อมปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน โดยใช้ตัวเชื่อมเงินและสารFluxเป็นตัวประสานเนื้อโลหะ ให้ความร้อนจากหัวเป่าไฟทั่วโดยรอบบริเวณแหวน เพื่อให้ตัวเชื่อมและสารFluxละลายเข้าหากันอย่างสม่ำเสมอ



5. ตะไบตัวแหวนโลหะเพื่อเก็บความเรียบร้อยและร้อยรอยจุดบริเวณผิวโลหะด้วยตะไบโลหะ หลังจากนั้นใช้กระดาษทรายหยาบและละเอียดขัดตามลำดับเพื่อให้ผิวเรียบเนียน จากนั้นขัดด้วยยาดำและยาแดงเพื่อให้ผิวโลหะมันวาวสวยงาม

